

2023年广西金辉矿业有限公司广西苍梧县社垌钨钼铜铅锌矿在用设备安全检测检验报告明细表

序号	委托/受检单位	检测设备名称及型号	报告编号	检测人员	检测日期	检测结果	备注
1	广西金辉矿业有限公司	钢丝绳 6×19S-FC	GCY·GSS0018-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.7.8	合格	
2	广西金辉矿业有限公司	钢丝绳 6×19S-FC	GCY·GSS0019-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.7.10	合格	
3	广西金辉矿业有限公司	矿用提升绞车 JTP-1.2×1P	GCY·JC0022-2023 (F)	张学霖、吴峻峰	2023.7.5	合格	
4	广西金辉矿业有限公司	矿用提升绞车 JTP-1.6×1.2P	GCY·JC0023-2023 (F)	张学霖、吴峻峰	2023.7.5	合格	
5	广西金辉矿业有限公司	离心泵MD85-45×4	GCY·PS0017-2023 (F)	吴峻峰、张学霖	2023.7.5	合格	
6	广西金辉矿业有限公司	离心泵MD85-45×3	GCY·PS0018-2023 (F)	吴峻峰、张学霖	2023.7.5	合格	
7	广西金辉矿业有限公司	斜井人车 XRB10-6/6	GCY·XRC0005-2023 (F)	吴峻峰、张学霖	2023.7.5	合格	

现场照片



检测员：张学霖、吴峻峰

2023. 7. 5